

## Lagerräumung:gebrauchte IT-Hardware / Ersatzteile

| Pos. | St. | Bezeichnung                                    | Hersteller           | Modell                                | Bemerkung   |
|------|-----|--|----------------------|---------------------------------------|---|
| 1    |     | Tape Library                                   | Compaq               | Storage Works, MSL 5026 Library       | inkl. Tapes   |
| 2    |     | Data Router                                    | Compaq               | Storage Works, Modular Data Router    |   |
| 3    |     | Modular SAN Array                              | Compaq               | Storage Works, Modular SAN Array 1000 | 3R-A2974-AA Series EK 1506, inkl. 14x Einschübe, inkl. 14x HDD s.Pos. 5 |
| 4    |     | Storage Einheit                                | Compaq               | Storage Works, DS-SL 13R-AB           | Series EK 1502, Bay 14, inkl. 9x Einschübe, inkl. 7x HDD s.Pos. 5       |
| 5    |     | Storage Einheit                                | Compaq               | Storage Works, DS-SL 13R-AB           | Series EK 1502, Bay 14, inkl. 14x Einschübe, inkl. 14x HDD s.Pos. 5     |
| 6    | 35  | Festplatten: verbaut in den Pos. 2, 3, 4       | Compaq               | Wide Ultra 3                          | 72,8 GB, 10000 RPM, SCSI  |
| 7    | 38  | Festplatten:lose im Karton                     | Compaq überwiegend   |                                       | diverse   |
| 8    | 19  | Einschübe                                      | Compaq               |                                       | diverse   |
| 9    |     | ASSY, BLANK, CD, 2U                            | Compaq               | Proliant DL380 CD Rom Drive Blank     | Ersatzteilnummer: 229567-001  |
| 10   | 6   | USV 9-fach, 19"                                | Serie E03007i        | R3000h XR-int                         |   |
| 11   |     | 19" Mounting Tool für USV                      |                      |                                       |   |
| 12   | 2   | Server, 19"                                    |                      | Pentium III                           |   |
| 13   |     | Firewall                                       | Cisco System         | PIX 501 (50-bun-k9)                   |   |
| 14   |     | Adapterkarte für 2x LWL                        | Fujitsu Siemens      | QEC 5V 94.V0                          |   |
| 15   |     | Adapterkarte für 2x SCSI                       | Symbios Logic Tracer |                                       |   |
| 16   |     | Einbaurahmen für die Adapterkarten Pos. 16, 17 | Fujitsu Siemens      | MX070A0709                            |   |
| 17   |     | CD-R, SCSI                                     | Plextor              | PX-R4 12Ci                            |   |
| 18   |     | DC-R Render Gehäuse                            | NEC                  | CDR-74                                |   |

| <b>Lagerräumung:gebrauchte IT-Hardware / Ersatzteile</b> |            |  |                              |  |   |
|--|------------|--|------------------------------|--|---|
| <b>Pos.</b>  | <b>St.</b> | <b>Bezeichnung</b>                       | <b>Hersteller</b>            | <b>Modell</b>  | <b>Bemerkung</b>  |
| 19   |            | Chipsätze mit Kühler auf einerSteckkarte |                              | IBM 9314   |   |
| 20   |            | KVM 8-fach                               | Compaq                       | Serie 4110   | PS/2, VGA   |
| 21   | 2          | KVM 8-fach                               | Compaq                       |  | PS/2, VGA   |
| 22   |            | KVM 4-fach                               | Compaq                       | Serie 3315   | PS/2, VGA   |
| 23   |            | KVM 8-fach                               | KeyShare                     | MK-81 OSD  | PS/2, VGA   |
| 24   |            | HUB 24-fach                              | 3Com                         | SuperStack II, Pb Hub 40   |   |
| 25   |            | HUB 12-fach                              | 3Com                         | SuperStack II, Dualspeed Hub   |   |
| 26   |            | HUB 8-fach                               | Allied Telesyn International | Dualspeed Hub  | centre Com,FH708SW  |
| 27   |            | Switch 24-fach                           | 3Com                         | SuperStack II, Switch 3300   |   |
| 28   |            | Router, Lastenausgleichsgerät            | Cisco System                 | Cisco 2501   |   |
| 29   |            | 19" Schrank                              | Höhe: 2 mtr.<br>Tiefe 60 cm  | Fronttür mit Glasscheibe und abschliesbar, hintere Tür geschlossen und abschliessbar |   |
| 30   | 4          | Rangierbrücke für Kabel                  | Zubehör für19" Schrank       |  |   |
| 31   | 6          | Einabuboden mit Einbauwinkel             | Zubehör für19" Schrank       |  |   |
| 32   |            | Tastaturfach mit Ausziehtisch            | Zubehör für19" Schrank       |  |   |
| 33   |            | Laserdrucker s/w                         | Kyocera                      | Ecosys FS 720  |   |
| 34   |            | Laserdrucker s/w                         | Kyocera                      | Ecosys FS 3750   | inkl. Netzwerkkarte, 2 zus. Papierschächte und Duplex-Einheit |
| 35   |            | Laserdrucker s/w                         | Kyocera                      | Ecosys FS 3750   | 2 zus. Papierschächte und Duplex-Einheit                      |
| 36   | 3          | Papierschächte                           | Kyocera                      | PF 5   | 1x ohne Frontblende   |
| 37   |            | Papiertransport-Adapter                  | Kyocera                      | für PF 20  |   |
| 38   |            | Papierschacht                            |                              |  |   |
| 39   |            | Nadeldrucker                             | OKI                          | Microline 590  | inkl. Einzelblatteinzug                                       |
| 40   |            | Maus & Tastatur Desktop                  | Cherry                       | B.Unlimited  | optisch, kabellos   |

| Lagerräumung:gebrauchte IT-Hardware / Ersatzteile |     |                              |                 |                            |  |
|---|-----|------------------------------|-----------------|----------------------------|--|
| Pos.  | St. | Bezeichnung                  | Hersteller      | Modell                     | Bemerkung                                    |
| 41  | 4   | Thin-Client                  | Fujitsu Siemens | Futro                      | Intel Celeron 1,4 GHz, ohne Speicher         |
| 42  | 1   | Desktop Gehäuse              |                 |                            |  |
| 43  | 9   | Miditower                    |                 |                            |  |
| 44  |     | SCSI und Server Kabel        |                 |                            | 2 Kartons                                    |
| 45  |     | Steckkarten ISA, PCI, Server |                 |                            | 1 Karton, überwiegend f. LAN: BNC, RJ45, LWL |
| 46  |     | Anschlußkabel, Druckerkabel  |                 |                            | 1 Karton                                     |
| 47  |     | Flachbandkabel SCSI          |                 |                            | 1 Karton                                     |
| 48  |     | Speichermodule               |                 | diverse EDO-RAM            | 1 kleiner Karton                             |
| 49  |     | Laufwerksgehäuse             | HP              |                            | mit CD-R Laufwerk, 2x Centronics             |
| 50  |     | Festplattensystem, SCSI      |                 | MHS 210 Q                  | für Macintosh                                |
| 51  |     | Steckkarte SCSI              | Adaptec         | AHA-2940 Ultra             |  |
| 52  |     | Steckkarte Smart Array       | HP              | Smart Array 642 ALL        | inkl. Software und Dokumentation             |
| 53  |     | Steckkarte UDMA              | Adaptec         | Scheda RAID Ultra DMA / 66 | inkl. Software und Dokumentation             |
| 54  |     | Netzteil f. Server           |                 | PE-220                     | 230 Watt                                     |
| 55  |     | PC-Monitore                  |                 | 17"                        | diverse Röhrengeräte                         |

**Stückzahl ist immer 1 Stück wenn nicht anders angegeben.**

Die Ware wurde nur teilweise angeschlossen und getestet.

**Keine Gewährleistung** und keine Garantie auf Funktion und Haltbarkeit!

**Neuteile** werden als **gebraucht** verkauft.

**Bezahlung:** Barzahlung oder Vorkasse.

**Lieferung:** Selbstabholung - die Ware ist nur teilweise verpackt und wird nicht geliefert.